		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem **01.05.2024 r.**

Zastępuje Wytyczną Nr **MR-AL-RL-008**, rew. **8** z dnia **19.04.2022.**

Obowiązują dla: Wszystkich przedsiębiorstw wykonujących zlecenie firmy Mercer Rosenthal GmbH (MR) i ich pracowników, a także podwykonawców.


Niniejszy dokument należy przeczytać, zrozumieć i podpisać przed rozpoczęciem pracy.

Spis treści

1. Przegląd zakładu	5
2. Wejście/Wyjście	5
3. Alarm i ewakuacja	6
4. Obsługa systemów i urządzeń	6
5. Wykorzystanie energii elektrycznej (przekazywanie prądu osobom trzecim)	7
6. Sprzęt ochronny, odzież ochronna i pogotowie przeciwpożarowe	7
7. Opieka nad majątkiem	8
8. Wypadki/incydenty i zagrożenia	9
9. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi	9
10. Odpady i emisje	10
11. Sytuacyjna ocena ryzyka	10

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

12. Specjalne zezwolenia/świadectwa uprawnień	11
13. Palenie / higiena / alkohol / narkotyki	11
14. Siarkowodór / ozon / dwutlenek chloru	12
14.1. Siarkowodór (H₂S)	12
14.2. Ozon (O₃) / Dwutlenek chloru (ClO₂)	12
15. Bezpieczeństwo	13
16. Pojazdy i ruch drogowy	14
17. Instruktaż/dowód	15
18. Działania w przypadku naruszenia danej wytycznej	15
19.1. Sankcje	15
19.2. Klauzula generalna	15
20. Polityka korporacyjna firmy Mercer Rosenthal GmbH	16
Załącznik 1: Ważne numery telefonów firmy	17
Załącznik 2: Firmowe punkty zbiórki	19
Załącznik 3: Instrukcja postępowania z gazem wysokokalorycznym/siarkowodorem	21
Załącznik 4: Wymagane okulary ochronne – obszar linii włókien	23
Załącznik 5: Wymagane okulary ochronne - obszar linii ługu	24
Załącznik 6: Wymagane okulary ochronne – miejsce do przechowywania zrębków drzewnych	25

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Załącznik 7: Wymagane okulary ochronne – miejsca do przechowywania drewna okrągłego	26
Załącznik 8: Wymagane okulary ochronne - obszar rąbaka, rozładunek wagonu z drewnem okrągłym	27
Załącznik 9: Matryca ŚOI	28
Załącznik 13: Oświadczenie przedsiębiorstwa	29
Załącznik 14: Dowód przeprowadzenia instruktażu	31

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**


MR-AL-RL-008

**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9**

Ostatnia rewizja					
Numer:	MR-AL-RL-008	Rewizja:	08	z:	19.04.2022
Aktualny dokument					
Zgoda dyrektora zarządzającego:	Nazwisko	Data	Podpis		
	Dr. Christian Sörgel				
Opracował	Nazwisko	Data	Podpis		
	Benjamin Franke				

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**


1. Przegląd zakładu



2. Wejście/Wyjście

Podczas pierwszej i kolejnych wizyt zameldować się u pracownika ochrony. Poinformować swoją osobę kontaktową w firmie Mercer Rosenthal przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Uzyskać pozwolenie na jakąkolwiek pracę poza normalnymi godzinami pracy.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Zapoznać się z

- planami dróg ewakuacyjnych i ratowniczych,
- lokalizacją natrysków awaryjnych i gaśnic oraz
- rozmieszczeniem punktów zbiorczych w sytuacjach awaryjnych na terenie naszej firmy lub w przydzielonych obszarach pracy

W zakresie dopuszczalnym prawem firma Mercer Rosenthal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone gościom i firmom partnerskim na terenie zakładu.

3. Alarm i ewakuacja

Jeśli włączył się alarm pożarowy lub otrzymałeś takie polecenie, należy opuścić budynek. Postępować zgodnie z instrukcjami naszego personelu i natychmiast udać się do odpowiedniego punktu zbiórki.

4. Obsługa systemów i urządzeń

Korzystać z własnego sprzętu/narzędzi (urządzeń zapewnionych przez MR można używać wyłącznie za pozwoleniem i odpowiednim przeszkoleniem).

Utrzymywać miejsce pracy w czystości i bezpieczeństwie; jeśli to możliwe, zabezpieczyć urządzenia podczas przerw itp.

Unikać przeszkód, takich jak odsłonięte kable, wystające elementy, otwory, luźne materiały itp. lub obrażeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Drabiny muszą zostać w sposób widoczny sprawdzone i znajdować się w stanie sprawnym. Elektryczny sprzęt operacyjny i roboczy należy testować i konserwować zgodnie z DGUV V3. Zawiesia i urządzenia dźwigowe również muszą być na bieżąco sprawdzane i znajdować się w stanie sprawnym.

5. Wykorzystanie energii elektrycznej (przekazywanie prądu osobom trzecim)

Energię elektryczną do zasilania przywiezionego ze sobą sprzętu roboczego można wykorzystywać wyłącznie w przypisanych Państwu punktach poboru energii elektrycznej i przy użyciu pośrednich liczników prądu. Te liczniki prądu są dostarczane przez Zleceniodawcę (MR). Inne połączenia elektryczne z siecią eksploatacyjną muszą zostać przednio zatwierdzone przez Zleceniodawcę.


Ilość wymaganych liczników prądu należy zgłosić osobie kontaktowej w MR z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, aby móc udostępnić wystarczającą liczbę liczników prądu.

Przy wypożyczaniu liczników prądu osoba kontaktowa MR musi wpisać nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej Zleceniobiorcy (firmy partnerskiej) wraz z numerem telefonu. Początkowe i końcowe odczyty liczników muszą być rejestrowane przy wydawaniu lub zwrocie liczników prądu i potwierdzone przez Zleceniobiorcę (firmę partnerską).

Jeśli licznik prądu zostanie zgubiony lub niewłaściwie zwrócony, Zleceniodawca (MR) ma prawo naliczyć ryczałtową stawkę za szkody.

6. Sprzęt ochronny, odzież ochronna i pogotowie przeciwpożarowe

Państwo ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów pracy i ochrony zdrowia.

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Niezbędna do pracy odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej (ŚOI) muszą być zapewnione przez przedsiębiorstwo wykonujące zlecenie dla jego pracowników i noszone zgodnie z zasadami obowiązującymi w MR.

Należą do nich w zależności od ryzyka

- okulary ochronne,
- kask ochronny lub czapka przeciwuderzeniowa,
- obuwiu ochronne,
- odporne na działanie chemikaliów rękawice ochronne,
- kombinezony przeciwchemiczne/przeciwpyłowe,
- maski oddechowe z odpowiednimi filtrami,
- w razie potrzeby także filtr przeciwpyłowy do ust i
- wszystkie dodatkowe środki ochrony indywidualnej wymagane w odpowiednich obszarach.

Należy przestrzegać matrycy ŚOI przedstawionej w Załączniku 9.

Podczas przerwy głównej (GR) **ogólnie obowiązkowe jest noszenie kasków ochronnych i okularów ochronnych poza oznakowanymi na żółto drogami bezpieczeństwa.**


W przypadku prac gorących wykonywanych przez zleconą firmę, nadzór przeciwpożarowy musi zapewnić sama firma.

7. Opieka nad majątkiem

Następujące punkty należą do Twojej odpowiedzialności:

- Unikanie uszkodzeń mienia/materiałów firmy na miejscu
- Upewnić się, że majątek Państwa jest odpowiednio zabezpieczony

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

8. Wypadki/incydenty i zagrożenia

Wszelkie okoliczności powodujące zagrożenie lub szkody należy natychmiast zgłaszać osobie kontaktowej firmy Mercer Rosenthal. Oprócz zobowiązań umownych przedsiębiorcy wszystkie niebezpieczne zdarzenia, wypadki i szkody należy zgłaszać osobie kontaktowej MR.

Wypadki należy także zgłaszać kierownikowi ds. BHP w firmie MR w formie pisemnego protokołu wstępnego (szkody osobowe) najpóźniej następnego dnia roboczego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Quentic: w tym celu prosimy o kontakt z osobą kontaktową w firmie MR.

9. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi

Po udzieleniu zamówienia Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować eksperta firmy MR ds. substancji niebezpiecznych o stosowaniu substancji niebezpiecznych.

W razie wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych zainstalowano odpowiednie natryski awaryjne. Dowiedzieć się o lokalizacji tych natrysków awaryjnych!

Dla wszystkich stosowanych substancji niebezpiecznych należy dostarczyć karty charakterystyki.

Substancje niebezpieczne muszą być prawidłowo przechowywane i oznakowane.

Wszystkie substancje niebezpieczne stosowane na terenie zakładu muszą zostać całkowicie usunięte.

Wskazówka: Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

10. Odpady i emisje

Wszelkie odpady powstałe w wyniku działalności przedsiębiorcy i jego pracowników podczas prac na terenie firmy Mercer Rosenthal należy utylizować zgodnie z rodzajem we własnym centrum recyklingu firmy. Należy przestrzegać odpowiedniego oznakowania na pojemnikach. Za prawidłową utylizację odpadów odpowiedzialna jest firma wykonująca prace. Wyrzucanie odpadów powstałych poza terenem firmy Mercer Rosenthal jest surowo zabronione! W razie pytań dostępny jest koordynator na miejscu. Naruszenia będą odpowiednio karane.

W przyszłości centrum recyklingu będzie monitorowane za pomocą kamer. W przypadku stwierdzenia naruszeń dokonywana będzie ocena nagrań w celu ustalenia sprawy i nałożenia odpowiednich sankcji.

Należy upewnić się, że w wyniku spalania do atmosfery nie przedostają się żadne zanieczyszczenia.


Poziom hałasu nie powinien przekraczać limitu **80 dBA**.

Pył i podobne zanieczyszczenia muszą być utrzymywane na jak najniższym poziomie.

O wszelkich incydentach należy natychmiast informować kierownictwo MR/osobę kontaktową.

11. Sytuacyjna ocena ryzyka

„Sytuacyjną ocenę ryzyka” (strona 2 zlecenia pracy) wypełnioną przez Zleceniodawcę MR (kierownika zmiany, majstra, inżyniera utrzymania ruchu) należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania działalności i przekazywać ją Zleceniodawcy po zgłoszeniu o zakończeniu pracy. Należy stosować środków ochronnych określonych w ocenie ryzyka; mogą być wymagane dodatkowe dokumenty (uprawnienia do wykonywania prac gorących, schemat odłączenia).

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Nigdy nie pracować bez zlecenia pracy!

12. Specjalne zezwolenia/Świadectwa uprawnień

W razie potrzeby należy uzyskać następujące zezwolenia:

- Świadectwo uprawnień do prac gorących
- [Sytuacyjna ocena ryzyka / schemat odłączenia](#)
- Zezwolenia na przerwy w dostawie prądu (np. prądu, wody, gazu, kabli komputerowych itp.)
- Zezwolenia na prace ziemne
- Na pomiary poziomu radioaktywności i badania materiałów przy użyciu technik radiograficznych należy uzyskać zgodę eksperta ds. ochrony radiologicznej

Powyższe specjalne zezwolenia/świadectwa uprawnień należy skoordynować i wydawać we współpracy z koordynatorem na miejscu (zwykle jest to wnioskodawca z firmy zewnętrznej ze strony Mercer Rosenthal).


13. Palenie / higiena / alkohol / narkotyki

Na terenie całego zakładu palenie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych pomieszczeniach/placach. Poza tymi pomieszczeniami i placami obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Na teren zakładu nie można wnosić ani spożywać alkoholu ani narkotyków, [dotyczy to również konopi indyjskich](#).

Pracownikom przedsiębiorstwa nie wolno pracować w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Spożywanie posiłków jest dozwolone wyłącznie w stołówce lub w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach zaopatrzenia.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Miejsca pracy muszą być **czyste i uporządkowane**.

14. Siarkowodór / ozon / dwutlenek chloru

14.1. Siarkowodór (H₂S)

Uwaga: Siarkowodór może powstawać podczas normalnej pracy oraz w przypadku nieprawidłowego działania!

Zagrożenia:

Objawy zatrucia po inhalacji; zaburzenie węchu; wyższe stężenia prowadzą do nagłej utraty przytomności; stężenia w powietrzu > 10 ppm mogą być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

Środki ochronne:


Zapewnić, że do ścieków nie przedostaną się żadne chemikalia; regularna kontrola urządzeń alarmowych; pomiary należy dokonać swobodnie przed wejściem do pojemników i dołów; zwrócić uwagę na zapach zgniłych jaj (wyczuwalny już od 0,02 ppm); użyć maski uciezkowej i opuścić strefę niebezpieczną; podjąć środki pierwszej pomocy.; Maski uciezkowe są umieszczone w różnych odsłoniętych miejscach w całym zakładzie.

Wskazówka: Należy przestrzegać instrukcji postępowania z siarkowodorem (załącznik 3)!






14.2. Ozon (O₃) / Dwutlenek chloru (ClO₂)

W obszarze linii włókien może również występować ozon i dwutlenek chloru. W tych obszarach obowiązują odpowiednie instrukcje postępowania z tymi substancjami. Obszary te są monitorowane przez czujniki; w przypadku przekroczenia wartości granicznych uruchamia się alarm wizualny i akustyczny. W przypadku alarmu należy

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

szybko opuścić strefę niebezpieczną. Jeśli system sygnalizacji nic nie wyświetla (brak ciągłego zielonego światła), należy natychmiast skontaktować się z osobą kontaktową lub odpowiedzialnym kierownikiem zmiany.


ALARMSIGNALE BEI GASAUSTRITT		
	Dauerlicht	Anlage störungsfrei
	Dauerlicht	Schwefelwasserstoff-Alarm
	Dauerlicht	Chlordioxid-Alarm
	Dauerlicht	Ozon-Alarm
	Dauerton	Gas-Alarm
ACHTUNG!		
Bei Alarmierung Betreten der Anlage verboten!		

15. Bezpieczeństwo

Nagrywanie filmów i robienie zdjęć jest zabronione, chyba że uzyskano pisemną zgodę. Informacje poufne związane z przedsiębiorstwem nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Przedsiębiorcom i ich pracownikom nie wolno usuwać z terenu zakładu uprzedmiotów stanowiących własność firmy MR.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

		Wytyczne
MR-AL-RL-008	Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH	Rewizja: 9

Przedsiębiorcy i ich pracownicy muszą wyrazić zgodę na inspekcje bezpieczeństwa skrzynek narzędziowych, skrzyń, pojazdów itp. zlecone przez [kierownictwo firmy MR](#).

16. Pojazdy i ruch drogowy

Wszyscy pracownicy [firm partnerskich](#), którzy prowadzą lub obsługują wózki przemysłowe, [platformy podnoszące](#), [podnośniki](#) i dźwigi na terenie firmy MR, muszą zostać przeszkoleni i wykwalifikowani do wykonywania tej czynności. Przed rozpoczęciem prac [firma partnerska](#) musi wydać pisemne zlecenie i instruktaż dotyczący konkretnego urządzenia. Na żądanie należy przedstawić dowód.

Wchodząc/wychodząc z terenu zakładu należy przestrzegać następujących reguł:

- **ogólnie 30 km/h**, na linii gotowania: 20 km/h
- Nie wolno blokować wejść, dróg komunikacyjnych, miejsc postojowych dla straży pożarnej, dróg ewakuacyjnych i ratowniczych oraz oznakowanych ciągów pieszych i utrudniać procesów produkcyjnych.
- Priorytet ma ruch ładowarek kołowych i wózków widłowych.
- Pojazdy należy zasadniczo parkować na przydzielonym miejscu parkingowym firmy.
- Jeśli czynność ta wymaga parkowania poza wyznaczonym obszarem, należy uzyskać pozwolenie.
- W przypadku dużych pojazdów znajdujących się w obszarach ograniczonych należy korzystać z pomocy osoby naprowadzającej znajdującej się poza pojazdem podczas cofania.
- Podczas korzystania z motorowerów i hulajnóg należy nosić przemysłowy kask ochronny z paskiem podbródkowym oraz neonową kamizelkę odblaskową lub [odzież odblaskową](#).
- Na terenie zakładu wymagane są pasy bezpieczeństwa.
- Podczas wjazdu na teren zakładu należy włączyć światła w pojeździe.

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

17. Instruktaż/dowód

Zleceniobiorca (firma partnerska) ma obowiązek przed przystąpieniem do pracy poinstruować swoich pracowników oraz ewentualnych podwykonawców i ich pracowników o treści niniejszej wytycznej i zapewnić przestrzeganie jej postanowień. Potwierdzenia przeprowadzenia instruktażu należy przekazać osobie kontaktowej MR wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy.

Pracę mogą podejmować wyłącznie przeszkoleni pracownicy!

18. Działania w przypadku naruszenia danej wytycznej

Nieprzestrzeganie danej wytycznej będzie skutkowało podjęciem działań dyscyplinarnych. Naruszenia niniejszej wytycznej należy natychmiast zgłaszać kierownictwu lub kierownikowi ds. BHP oraz kierownikowi zakładu.

19.1. Sankcje

W przypadku naruszeń kierownictwo jest uprawnione do podjęcia następujących sankcji wobec firm partnerskich i ich pracowników:

- Pierwsze naruszenie będzie skutkowało pisemnym ostrzeżeniem.
- W przypadku drugiego naruszenia zostanie wydany osobisty zakaz wjazdu na teren zakładu na okres tygodnia.
- Trzecie wykroczenie będzie skutkowało zakazem wstępu do zakładu.

Kierownictwo MR zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnych sankcji.

19.2. Klauzula generalna

Naruszenia nie objęte pkt. 19, a stanowiące naruszenie standardów bezpieczeństwa firmy Mercer również będą karane. W tym względzie decyzję o tym, jakie środki należy podjąć, należy podejmować indywidualnie dla każdego przypadku.

Członkowie grupy zarządzającej firmy MR, kierownicy/majstrowie oddziałów, osoby kontaktowe firmy MR i pracownicy składów drewna firmy MR są upoważnieni do stosowania wyżej wymienionych sankcji.

20. Polityka korporacyjna firmy Mercer Rosenthal GmbH

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa osobistego wszystkich osób jest dla pracowników Grupy Mercer najwyższym priorytetem. Postępujemy z należytą starannością i odpowiedzialnością, aby uniknąć obrażeń osób. Staramy się stale doskonalić nasze procesy, brać osobistą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo oraz promować wszechstronną świadomość bezpieczeństwa.

Efektywna produkcja wysokiej jakości siarczanowej masy celulozowej oraz przejście odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo to główne cele firmy Mercer Rosenthal GmbH (MR). Aby trwale oddać sprawiedliwość interesom rynku i zachować możliwości wpływu na konkurencję, polityka korporacyjna kierownictwa wymierzona jest w równą i długoterminową realizację celów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.

Ważną częścią naszej polityki korporacyjnej jest troskliwe podejście do środowiska i zasobów naturalnych.

Od 2004 roku firma Mercer Rosenthal GmbH posiada certyfikat w zakresie ochrony środowiska według międzynarodowej normy DIN EN ISO 14001. W ostatnich latach udało nam się pomyślnie przejść kontrole jednostki certyfikującej TÜV-Cert Thuringia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa, jako firmy działającej w naszym zakładzie

- przestrzegać naszych zasad polityki korporacyjnej, w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
- spełniać wymagania prawne i wartości graniczne podczas wykonywania swojej działalności,

MR-AL-RL-008**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9**

- uwzględniać w swoich działaniach nasze szczególne położenie terytorialne na akwenie wodnym stanowiącym lokalną rekreację,
- utylizować odpady powstałe podczas pracy w sposób uporządkowany i na własną odpowiedzialność (chyba, że w umowie ustalono inaczej),
- W przypadku wystąpienia awarii z udziałem substancji lub materiałów niebezpiecznych dla środowiska należy natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne za firmę i aktywnie uczestniczyć w ograniczaniu/eliminowaniu szkód,
- skontaktować się ze specjalistami naszej firmy w przypadku pojawienia się problemów technicznych, związanych z ochroną środowiska.

MR-AL-RL-008**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9****Załącznik 1: Ważne numery telefonów firmy**

Zakładowa zawodowa straż pożarna	Pan Philipp	+49 36642 8-2333 +49 172 3545861
Bezpieczeństwo pracy	Pani Bischoff	+49 36642 8-2247 +49 152 54655254
Firmy partnerskie w zakresie bezpieczeństwa pracy	Pan Franke	+49 36642 8-2340 +49 173 6120831
Ochrona środowiska	Pani Martensen	+49 36642 8-2128 +49 172 3785322
Kierownik techniczny	Pan Herzog	+49 36642 8-2275 +49 172 3793718
Majster ślusarni	Pan Löther	+49 36642 8-2372 +49 172 3793717
	Pan Einsiedel	+49 36642 8-2452 +49 172 3545835
Budownictwo	Pan Mosch	+49 36642 8-2343 +49 172 3785313
	Pan Leupolt	+49 36642 8-2345 +49 172 9727554
Dział elektryczny	Pani Michel	+49 36642 8-2038 +49 1520 9332712
	Pan Graf	+49 36642 8-2415 +49 172 3785310
Linia włókien BL	Panie Groth	+49 36642 8-2531 +49 172 3545857
Linia ługu BL	Pan Bachmann	+49 36642 8-2388 +49 172 3545830
Gospodarka wodna/HVAC	Pan Scheel	+49 36642 8-2350 +49 1520 9332710
Linia włókien BI	Pan Forbriger	+49 36642 8-2425 +49 174 9374357
Linia włókien BI	Pan Bürger	+49 36642 8-2092 +49 172 3785318
Linia ługu BI	Pan Tolksdorf	+49 36642 8-2419 +49 172 3785324
Przygotowanie drewna AL	Pan Knöchel	+49 36642 8-2274 +49 1525 4655019

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Załącznik 2: Firmowe punkty zbiórki

Obszar	Punkt zbiórki
Przygotowanie drewna Kocioł na korę Ładownice celulozy	Strona czołowa budynku rąbaka w stronę Harra
Linia włókien (w tym obszary zewnętrzne) Laboratorium celulozy Odwadnianie celulozy Biura, linia włókien	Teren przy magazynie soli
Wartownia, linia włókien	Wartownia, linia włókien
Oczyszczalnia ścieków	Plac pomiędzy okrągłymi osadnikami
Budynek odbiorników drewna Miejsce na zrębki Stacja przesiewacza Warsztaty logistyczne Hala maszynowa	Wyjście, droga zakładowa B
Plac drewna okrągłego	Wejście na plac drewna okrągłego 2
Warsztaty mechaniczne Warsztat elektrotechniczny Przygotowanie prac Magazyn centralny Warsztaty firmy Petri Kaustykacja Piec wapienny Urządzenie odparowujące (w tym obszary zewnętrzne)	Plac przed halą racjonalizacji

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

MR-AL-RL-008**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9**

Villa Budynek techniczny	
Obszar zewnętrzny Turbina + LRK Dystrybucja Laboratorium centralne Centrum ligniny Logistyka Stacja transportowo-budowlana	Wejście główne wejście (wartownia A)
Wartownia linii ługu Turbina	Wartownia linii ługu
Budynek centrum sanitarny / MH TV 160 / stołówka	Plac przed mostem Saale (Saaleaue)

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

MR-AL-RL-008

Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH

Rewizja: 9

Załącznik 3: Instrukcja postępowania z gazem wysokokalorycznym/siarkowodorem

BETRIEBSANWEISUNG

gem. GefStoffV § 14

Firma: Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH

erstellt am:

BA erstellt von:

Gefährdungsbeurteilung vom 07.12.2011/10.09.2014

07.12.2011/10.09.2014/
18.10.2021

Groth/Dietzsch/Grüner

ANWENDUNGSBEREICH

Abteilung:	Arbeitsbereich:	Arbeitsschritt:
Faserlinie	Kocherei	Kochen/Kondensieren
Faserlinie	Abwasser	Arbeiten im anaeroben Milieu

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Starkgas (Schwefelwasserstoff und Mercaptane)

Form: Gas
Farbe: farblos
Geruch: intensiv nach faulen Eiern
Nicht wassergefährdend

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.



Gefahr



Ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden. Nach gewisser Einwirkzeit wird Geruch in Folge betäubter Geruchsnerve nicht mehr wahrgenommen.

Starkgas wird auch frei gesetzt beim Kontakt von Säuren mit:

Weißlauge, Schwarzlauge und Dünnlauge bzw. stark belastetem alkalischen Abwasser.

Starkgas bzw. Schwefelwasserstoff bilden mit Luft ein explosives Gemisch.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



An der Austritts- oder Entstehungsstelle absaugen. Gute Raumlüftung. Verunreinigungen fernhalten. Staubbildung vermeiden. Direkten Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Schutzkleidung tragen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Filter B (Farbe grau) mit Vollmaske benutzen. Bei hohen Konzentrationen Pressluftatmer und Pac 5500 H₂S oder X-am 5600 (im Büro +14m) benutzen.



Von Nahrungsmitteln, Getränken fern halten.

Online Gasalarme beachten!



Vor Beginn von Arbeiten an starkgasführenden Rohrleitungen und Apparaten Gaskonzentration bestimmen.



**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

MR-AL-RL-008

**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH**

Rewizja: 9

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFÄHRFALL**Vorgesetzten informieren** (2865 oder 0172 3545 856).**Bei Brand:** Feuerwehr informieren (2333 oder 0172 3545 861)**Für Feuerwehr:** Umluftunabhängiges Atemgerät und Chemieschutzanzug benutzen.

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Trockenlöschpulver, Sprühwasser.

Brennende Behälter mit Wasser besprühen.

Als Verbrennungsprodukt entsteht Schwefeldioxid.

Gasaustritt wenn möglich stoppen. Nur löschen, wenn Gasstrom unterbrochen werden kann. Ständige Explosionsgefahr durch Gasansammlung und Rückzündung.

Gefährdetes Gebiet in Windrichtung absperren.

Nur Explosionsgeschützte Geräte verwenden.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Alle Zündquellen beseitigen. Gefährdeten Bereich räumen, Umgebung warnen.

**VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE****Einatmen:** Verletzten unter Selbstschutz aus Gefahrenbereich bringen. Sauerstoff einatmen lassen. Verletzten ruhig lagern und vor Unterkühlung schützen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage. Bei Atemstillstand Gerätebeatmung. Bei Herzstillstand Druckmassage. In jedem Fall Notarzt rufen..**Hautkontakt:** -**Augenkontakt:** Rettung aus Gasatmosphäre und Behandlung der inhalativen Vergiftung ist vorrangig. Auge 10 min mit Wasser spülen.**Telefon
Sanistelle:**

2241

0172 37 93 503


1. Hilfe immer: Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung, stabile Seitenlage. Atemwege frei halten. Bei Atemstillstand Mund-zu-Mund-Beatmung oder Beatmung mit Hilfsmitteln und Herzdruckmassage. Jeweils 30 x Herzdruckmassage und 2 x Beatmung. Defibrillator einsetzen.**INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG**

Feuerarbeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis durchführen. Keine funkenreisenden Werkzeuge verwenden.

Explosionsgefährdungszonen beachten. Ggf. im Explosionsschutzdokument informieren (1 Exemplar in Büro FL + 14 m).


Bei Arbeiten, wo es zur Bildung von neuem Schwefelwasserstoff kommen kann (z.B. Reinigungsarbeiten in Kanälen und im Schlammbereich ARA), unbedingt persönliches Messgerät mitführen. Das gilt unbedingt auch für Fremdfirmen.

MR-TK-RL-004 Instandhaltungsarbeiten in Zonen mit explosionsfähiger Atmosphäre beachten!

18.10.21


Załącznik 4: Wymagane okulary ochronne – obszar linii włókien


Gotownia, bielarnia z napełnianiem chemicznym, instalacja dwutlenku chloru z napełnianiem wagonów, linia gotowania, linia przy wytwórni dwutlenku chloru i napełniania chemicznego



**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Załącznik 5: Wymagane okulary ochronne - obszar linii ługu

LRK, piec wapienny z wypełnieniem wapiennym, kaustyzacja, urządzenie odparowujące z wypełnieniem chemicznym




**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

MR-AL-RL-008


**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9**

Załącznik 6: Wymagane okulary ochronne – miejsce do przechowywania zrębków drzewnych

Stos okrągły 1, stos okrągły 2, stos podłużny, stacja przesiewacza




**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

**Załącznik 7: Wymagane okulary ochronne – miejsca do przechowywania
drewna okrągłego**

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Załącznik 8: Wymagane okulary ochronne - obszar rąbaka, rozładunek wagonu z drewnem okrągłym



**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Załącznik 9: Matryca ŚOI

W okresie GR generalnie obowiązkowe jest noszenie kasków ochronnych i okularów ochronnych.

PSA Matrix

	Sicherheitschuhe	Anstößkappe	Schutzhelm	Schutzbrille (in definierten Bereichen)	Gehörschutz (in Lärmbereichen)	Wärmweste / Warmkleidung	Visier (Trenn- u. Schleifarbeiten)	Visier (Bereich LFK offenes Feuer / Schmelze)	Handschuhe (laut Handschuhplan)	Chemikalienschutzhandschuhe	PSA gegen Absturz	Spezialwarmkleidung	Schwimmweste
Besucher (innerhalb der Sicherheitswege)													
Besucher (außerhalb der Sicherheitswege)													
Paketdienste / Post													
LKW (Abholer / Lieferanten)													
Partnerfirmen			GR										
Abwasserreinigungsanlage													A
Anschlussbahn													
Arbeiten auf Hebebühnen													
Arbeiten auf mehreren Ebenen													
Chlordioxid-Anlage													
EDA / Kaustizierung / Kalkofen													
Kocherei / Sortierung / Bleicherei													
Frischwasser													
Hackerei													
Hackschnitzel-Platz / Chipmeter													
Kranarbeiten													
Labore													
Laugenkessel													
RH-Entladung Waggons													
RH-Platz													
RH-Platz Entladung													
Rindenverbrennungskessel													
Rüstarbeiten													
Sichterstation													
Transport / Hofkolonne													
Trenn- und Schleifarbeiten													
Turbine													
Werkstätten / Bauabteilung (Innenbereich)													
Zellstoffverladung													
ZEM (Innenbereich)		B		B									
Zentrallager / Außenlager													

- A Alleinarbeit im Bereich der Becken
- B bei Reinigungsarbeiten, Wäsche, Drahtwechsel
- GR generelle Schutzhelmitragepflicht während der Generalreparatur

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

Załącznik 13: Oświadczenie przedsiębiorstwa

„Przepis DGUV 1 §4 Pouczenie ubezpieczonego” stanowi:

(1) Przedsiębiorca jest obowiązany pouczyć ubezpieczonych o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w pracy, w szczególności o zagrożeniach związanych z pracą i środkach zapobiegania im, zgodnie z § 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz w przypadku zatrudnienia tymczasowego zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy; instruktaż należy powtórzyć w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku; należy to udokumentować.

Oświadczenie przedsiębiorstwa

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem i **zrozumiałem** przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w „**Lokalnych zasadach i przepisach dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w firmie Mercer Rosenthal GmbH (MR)**” i wyrażam zgodę na ich przestrzeganie. Zobowiązuję się w sposób widoczny poinstruować podległych mi pracowników oraz wszelkich podwykonawców i ich pracowników zatrudnionych w Mercer Rosenthal o wymienionych wytycznych.

odpowiedzialny dział/koordynator MR

Firma/nazwisko, imię/stanowisko

Data, podpis

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**

MR-AL-RL-008

**Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw
wykonujących zlecenie i ich pracowników w
Mercer Rosenthal GmbH****Rewizja: 9****Załącznik 14: Dowód przeprowadzenia instruktażu**

Firma

Imię, imię/podpis instruktora

Treść instruktażu- Lokalne zasady i przepisy dla przedsiębiorstw wykonujących zlecenie i ich pracowników w Mercer Rosenthal GmbH

Swoim **podpisem** potwierdzam, że zostałem w pełni poinstruowany w zakresie ww. treści i że ją **zrozumiałem**.

Nazwisko	Imię	Podpis

**UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają aktualizacji.
Aktualna wersja jest dostępna w sieci zakładowej.**